



Zabrze, dn. 10.05.2016

List referencyjny

W dniu 06.05.2016r. zwróciliśmy się do firmy INTEX Sp. z o.o. o pomoc w rozwiązaniu problemu na linii, który uniemożliwił prowadzenie produkcji. Szybka reakcja INTEX przyczyniła się do wznowienia produkcji już po 3 godzinach od zgłoszenia. Sprawna interwencja oraz szczegółowa analiza programu sterownika PLC i zasady działania urządzenia przeprowadzona przez eksperta INTEX pozwoliła na określenie przyczyny nieprawidłowej pracy maszyny w efekcie identyfikując i eliminując problem powodujący wstrzymanie produkcji.

Szybkość i profesjonalizm przeprowadzonej usługi zdecydowanie wpływa na naszą wolę przyszłej współpracy z firmą INTEX, którą również polecamy wszystkim zainteresowanym w zakresie interwencyjnym usuwaniu awarii i usterek.

Inżynier elektryk w firmie NMC

Rafał Trzęsiok

spc Polska sp. z o.o.
ul. Pyskowska 15
41-807 Zabrze
631-21-87-483